
招标工程现场情况说明表

工程名称	欢创集团总部大厦建设项目基坑支护和桩基础工程	
工程地址	广州市番禺区新造镇	
本标段工程概况	本标段范围占地面积 8594.43 m²、总建筑面积约 62420 m²(地上面积约 47420 m²、地下面积约 15000 m²)、建筑含一栋办公大楼、一栋酒店和两层地下室;工程内容包含按设计图纸进行基坑支护施工前准备(材料、机械和人员)、支护体系、防护体系和桩基础施工,具体以施工图为准,同时需落实现场安全文明管理制度等	
在项目规划红线范围内提供临设 搭建场地	是□,请说明:。 否☑,请说明:投标单位需自行解决。	
施工区域内地上物是否全部拆除 (或施工现场拆迁进度是否符合 施工要求)	是☑,请说明:。 否□,请说明:。	
施工现场上方空中区域(如高压 线等)是否有障碍	是□,请说明:。 否☑,请说明:。	
现场周边围挡的状况 (主要针对总包,其它专业按实 际情况选择性填写)	□已有可利用围挡,其工程造价约: Y	
施工条件是否已具备	现场用电: ☑是 施工道路: ☑是 施工场地平整: ☑是	□否,请说明(填写当前情况); □否,请说明(填写当前情况); □否,请说明(填写当前情况); □否,请说明(填写当前情况); □否,请说明(填写当前情况);
向投标单位提供了各类地下管线 资料并制定了安全保护措施	☑是,请说明: <u>提供地勘报告(详勘)一份</u> □否,请说明:。	
勘探进展情况 (主要针对总包、地基与基础工 程或其它地下工程,其它专业按 实际情况选择性填写)	□巳完成初勘; ☑已完成详勘; □未进行勘探,预计完成时间:	
图纸进展情况 (由发包方提供方案图或施工蓝 图,仅限于招标用)	规划方案图	☑已完成; □未完成;
	单体户型图	□已完成单体施工蓝图; □已完成单体方案图; ☑未完成。
工程技术性要求文件	已收到招标人提供的《工程安全质量技术管理手册》的电子文件。	
其它特殊情况说明(如:是否合作项目及主导方,是否采用新建造体系、地材市场、工程/社会环境、水文气象、地质情况等)	1、施工过程中需参考对照地勘中物探报告,避免破坏地下隐蔽管线,另需注意施工区域局部在地铁保护线范围内。施工期跨越春节,现场机械设备、材料等的保护需自行考虑2、根据地勘报告,现场布置钻孔中约9%揭示现场存在孤石3、管桩材料为乙供,按甲方要求时间进场后,需组织至少2台设备施工4、垫资要求:本工程需承包人垫资。垫资时间预计6-12个月	
招标人项目部: (项目总签字盖项目公章): 投标人: (法定代表人签字及盖公司公章):		
年月日		

说明:如投标人现场踏勘了解信息与上表情况不一致,请投标人在招标答疑中提出。

招标范围示意图



备注:蓝色虚线位置为地铁保护线范围

本次招标范围